

INFORME sobre la actuación del personal de la UNIDAD DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO en el incendio de la freidora de la cocina del autoservicio.

Siendo las 12:35 horas del día 2 de diciembre de 2008, se dispara la alarma de incendios en el puesto permanente de seguridad señalando la cocina de Docencia.

El operador del puesto permanente da la alarma de incendio, da instrucciones de desplazamiento al lugar del hecho a dos Vigilantes de Seguridad, se llama a los bomberos y se comunica al Coordinador de Seguridad.

El Coordinador de Seguridad activa a todos los Vigilantes de Seguridad disponibles y a todo el personal de la Unidad de Gestión de Seguridad y Orden Interno y confirma la llamada a los bomberos.

Los dos primeros Vigilantes en llegar junto con un trabajador de la cocina y una persona de Calicua acceden al lugar del incendio. Se encuentran con llamas de 2 metros y medio de altura, muy vivas y toda la cocina llena de humo muy denso que hace imposible acercarse al foco del incendio por lo que intentan, desde una distancia que hace ineficaz su acción, sofocar el fuego con extintores portátiles de CO₂ y de polvo

Llegan paulatinamente cinco Vigilantes de Seguridad, el Coordinador de Seguridad, personal de Mantenimiento y dos profesionales de la Unidad de Gestión de Seguridad y Orden Interno con inhibidores de polvo y extintores, se organiza inmediatamente la evacuación de Docencia y Centro Experimental y la búsqueda de BIES que permitan enfriar y atacar el foco. Dos Vigilantes de Seguridad evacuan Docencia, tres buscan BIES y las encuentran en la primera planta de Docencia, buscan otra para extraer manga y empalmarla a la primera que estaba siendo aplicada por un Vigilante, la unen, y la sacan por una ventana para atacar desde la ventana de la cocina y enfriar el escenario. A partir de este momento la punta de la lanza es operada por un trabajador de la cocina. Al enfriar el escenario el personal de la Unidad puede acceder al foco y procede a extinguirle por

medio de un novedoso extintor portátil denominado Inhibidor de Fuego (ESP 005).

Mientras esto ocurre, 2 Vigilantes de Seguridad y el Coordinador proceden a la evacuación del Centro Experimental, encontrando oposición y obstrucción por parte de los trabajadores aun cuando estaba inundado de humos.

Entre tanto, los bomberos se ponen en contacto con el Coordinador de Seguridad y son informados puntualmente de lo que va acaeciendo y se envía un Vigilante para que cuando accedan a la parcela sean dirigidos al lugar de los hechos.

Cuando los bomberos (2 camiones y un patrol) llegan se encuentran con el fuego extinguido, procediendo, con ventiladores de bomberos, a limpiar el Centro Experimental.

También se presenta Protección Civil

MATERIAL UTILIZADO PARA LA EXTINCIÓN:

- 6 Extintores de polvo de 6 kg.
- 2 Extintores de polvo de 9 kg
- 3 Extintores de CO₂ de 5 kg.
- 1 Inhibidor de fuego de 300 gr. – 100 seg. (ESP 005)
- 2 BIES

Todo el material utilizado ha sido repuesto.

El producto que extinguió el fuego está comercializado en España por la empresa Flamar Meridional, S.L..

JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO

Fdo.: Carlos Ruiz Virumbrales